



Alternador de Cruze



No. de Parte

13577411
13500577
13579666
100 AMP.

13577411

130 AMP.

Costo
(incluye I.V.A.)

PLANTA
\$ 6,668

REFAMAS
\$ 4,980



Sensor de Temperatura

Chevy



No. de Parte

3439088

3439088

Costo
(incluye I.V.A.)

PLANTA
\$ 593

REFAMAS
\$ 490



Válvula IAC

Chevy
Corsa G3
Meriva
Tornado
Aveo



No. de Parte


93744675

93744675

Costo
(incluye I.V.A.)

PLANTA
\$ 1,698

REFAMAS
\$ 1,180





Alternador

Challenger
Charger
Durango
Grand Cherokee
300

No. de Parte


4801778AF

4801778AF

Costo
(incluye I.V.A.)

PLANTA
\$ 6,699

REFAMAS
\$ 4,980





Árbol de Levas

Ranger

No. de Parte

DN1Z-6250-A

DN1Z-6250-A

Costo
(incluye I.V.A.)

PLANTA
\$ 1,019

REFAMAS
\$ 990



Válvula IAC

Fiesta
Courier
Ka
Ikon



No. de Parte

XS4Z9F715DA

XS4Z9F715DA

Costo
(incluye I.V.A.)

PLANTA
\$ 1,197

REFAMAS
\$ 1,080

Válvula IAC

Focus



No. de Parte

YS4Z9F715AA

YS4Z9F715AA

Costo
(incluye I.V.A.)

PLANTA
\$ 1,702

REFAMAS
\$ 1,280

Válvula IAC

Fiesta
Courier
Ikon } NUEVOS



No. de Parte

M2S6A9F715BB

M2S6A9F715BB

Costo
(incluye I.V.A.)

PLANTA
\$ 2,275

REFAMAS
\$ 1,580

Boulevard Cuauhtémoc No. 1086 Col. Cipreses, Chalco Estado de México C.P. 56600

Tels: 59 75 49 87 59 75 49 93 59 75 50 82

E-mail: refamas@prodigy.net.mx Página Web: www.refamas.com.mx